





MÉTHODES D'ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS

SURFACES	PRODUIT	DOSAGE TEMPERATURE	METHODE	FREQUENCE	CONTROLE	RESPONSABLE POSTE
MISE EN SERVICE	 DETERGENT NEUTRE DYNATECH OU ULTAN	2% soit 160mL pour 8L 20°C	 ET  Laisser agir 5 minutes  Avec un disque bleu  Aspirer l'eau résiduelle  Rincer à l'eau potable	1 fois		
ENTRETIEN QUOTIDIEN	 DETERGENT NEUTRE DYNATECH OU ULTAN	1% soit 80mL pour 8L d'eau 20°C	 ET  Remplir le seau bleu  Tremper la frange dans la solution et nettoyer  Rincer et essorer la frange (seau rouge)  Recommencer l'opération Ou  Passer l'autolaveuse	Tous les jours		
ELIMINATION DES TRACES NOIRES	 CLIC START'UP	- -	 Pulvériser Clic Start Up sur les traces de chaussures, marqueur,...  Laisser agir 1 minute  Essuyer Ou  Effectuer l'entretien Quotidien	Selon Besoin		
ENTRETIEN PERIODIQUE	 DETERGENT NEUTRE DYNATECH OU ULTAN	10% -	 ET  Pulvériser  Passer la monobrosse  Avec un disque rouge  Effectuer un balayage humide	En fonction de l'usage		
RENOVATION DES SOLS	 DYNATECH ALKA SUPERCLEAN C	à la concentration d'utilisation -	 ET  Récurer  Avec un disque rouge  Aspirer l'eau résiduelle  Rincer à l'eau potable	Dès que nécessaire		